

# 別紙

# 通行規制表

1. 全面通行止め 合計 78路線 110箇所(継続 9路線 11箇所)  
 うち災害による箇所 : 39路線 52箇所(継続 9路線 11箇所)  
 うち事前通行規制箇所 : 45路線 58箇所(全て解除済み)

■県管理道路の被災状況(全面通行止め) 38路線 51箇所(継続9路線 11箇所)

No	地域	路線名	区間名	理由	規制状況	対応状況
19	十日町	(主)小千谷十日町津南線	津南町上郷寺石(足滝スノーシェッド)	舗装流出	10/13 3:00~	
20	上越	(一)飯山新井線	妙高市下平丸	法面崩壊	10/12 18:00~	
32	十日町	(一)上郷結東宮野原線	津南町上郷宮野原	土砂流出	10/13 7:30~	
35	上越	(主)飯山斑尾新井線	妙高市土路~長野県境	道路決壊	10/13 7:45~ 【孤立集落あり】	応急対応中
36	上越	(主)上越飯山線	上越市板倉別所	道路決壊	10/13 9:00~	
39	津川	(一)角島鹿瀬線	阿賀町角島	道路決壊	10/13 5:30~	
44	糸魚川	(一)上町屋釜沢糸魚川線	糸魚川市上野~御前山	路肩欠壊	10/13 11:00~	
47	上越	(一)飯山新井線	妙高市上平丸 ①30m、②40m	斜面崩壊	10/13 11:00~	
48	上越	(主)上越飯山線	上越市板倉区上関田	土砂崩れ	10/13 11:30~	
50	上越	(一)後谷黒田上越妙高(停)線	妙高市青田~上越市上綱子	法面崩壊 路肩欠壊	10/13 13:00~	
52	十日町	(国)403号	十日町市中子	路肩欠壊	10/14 17:00~	

■事前通行規制(全面通行止め) 45路線 58箇所(全て解除済み)

2. 孤立状況(県管理道路に関するもの) 合計 20箇所(継続 1箇所)

【上越】(主)飯山斑尾新井線 災害による規制(上記No35)

10/13 7:45 孤立発生: 19世帯 23人

土路: 5世帯 6人

樽本: 14世帯 17人

災害により緊急車両等通行不可

○対応状況

【土路】

・「土路集落から上越市側の欠壊部」の応急対策を実施中、完了まで2日間程度要する見込み

- ・16日の規制解除（土路集落の孤立解消）を目指す

**【樽本】**

- ・県道の応急復旧について検討しており、被災箇所が2箇所あり、応急復旧6日間程度要する見込み
- ・加えて土路、樽本集落の一時的な避難について、妙高市と検討しているが、住民はライフラインや食料など全く問題ないため、避難はしない意向
- ・住民の意向を踏まえ、妙高市が職員を常駐させ、住民生活のフォローを行うなどの対策を検討中。
- ・孤立集落の安否確認は、妙高市が全戸に対して朝晩の1日2回実施
- ・急病人等がでた場合は、ヘリを出動させることで妙高市と調整済み