

別 紙

通行規制表

1. 全面通行止め 合計 79 路線 111 箇所(継続 9 路線 10 箇所)
 うち災害による箇所 : 40 路線 53 箇所(継続 9 路線 10 箇所)
 うち事前通行規制箇所 : 45 路線 58 箇所(全て解除済み)

■県管理道路の被災状況（全面通行止め）40 路線 53 箇所（継続 9 路線 10 箇所）

No	地域	路線名	区間名	理由	規制状況	対応状況
19	十日町	(主)小千谷十日町津南線	津南町上郷寺石（足滝スノーシェッド）	舗装流出	10/13 3:00～	
20	上越	(一)飯山新井線	妙高市下平丸	法面崩壊	10/12 18:00～	
32	十日町	(一)結東上郷宮野原線	津南町上郷宮野原	土砂流出	10/13 7:30～	
35	上越	(主)飯山斑尾新井線	妙高市土路～長野県境	道路決壊	10/13 7:45～ 【孤立集落あり】	応急対応中
39	津川	(一)角島鹿瀬線	阿賀町角島	道路決壊	10/13 5:30～	
44	糸魚川	(一)上町屋釜沢糸魚川線	糸魚川市上野～御前山	路肩欠壊	10/13 11:00～	
47	上越	(一)飯山新井線	妙高市上平丸 ①30m、②40m	斜面崩壊	10/13 11:00～	
48	上越	(主)上越飯山線	上越市板倉区上関田	土砂崩れ	10/13 11:30～	
50	上越	(一)後谷黒田上越妙高（停）線	上越市後谷	法面崩壊 路肩欠壊	10/13 13:00～	
53	上越	(一)中ノ俣下綱子線	上越市中ノ俣～下綱子	路肩欠壊	10/15 16:00～	

■事前通行規制（全面通行止め）45 路線 58 箇所（全て解除済み）

2. 孤立状況(県管理道路に関するもの) 合計 20箇所(継続 1箇所)

【上越】(主) 飯山斑尾新井線 災害による規制(上記 No35)

10/13 7:45 孤立発生：10世帯 13人

土路：3世帯 3人

樽本：7世帯 10人

災害により緊急車両等通行不可

○対応状況

【土路】

- ・「土路集落から上越市側の欠壊部」の応急対策を実施中、完了まで2日間程度要する見込み
- ・16日の規制解除(土路集落の孤立解消)を目指し作業実施中

【樽本】

- ・県道の応急復旧について検討しており、被災箇所が2箇所あり、応急復旧6日間程度要する見込み
- ・加えて土路、樽本集落の一時的な避難について、妙高市と検討しているが、住民はライフラインや食料など全く問題ないため、避難はしない意向
- ・住民の意向を踏まえ、妙高市が職員を派遣し、住民生活のフォローを行っている。
- ・孤立集落の安否確認は、妙高市が全戸に対して朝晩の1日2回実施
- ・急病人等がでた場合は、ヘリを出動させることで妙高市と調整済み
- ・15日20時に、道路が完全に欠壊した箇所の山側に仮設の階段及び通路を設置するなどの緊急的な対策を実施し、土路集落から樽本集落までの徒歩ルートを確認済み