

## 別紙

## 通行規制表

1. 全面通行止め 合計 79路線 111箇所(継続 9路線 10箇所)  
 うち災害による箇所 : 40路線 53箇所(継続 9路線 10箇所)  
 うち事前通行規制箇所 : 45路線 58箇所(全て解除済み)

■県管理道路の被災状況(全面通行止め) 40路線 53箇所(継続 9路線 10箇所)

No	地域	路線名	区間名	理由	規制状況	対応状況
19	十日町	(主)小千谷十日町津南線	津南町上郷寺石(足滝スノーシェッド)	舗装流出	10/13 3:00~	詳細調査中
20	上越	(一)飯山新井線	妙高市下平丸	法面崩壊	10/12 18:00~	応急対応中
32	十日町	(一)結東上郷宮野原線	津南町上郷宮野原	土砂流出	10/13 7:30~	詳細調査中
35	上越	(主)飯山斑尾新井線	妙高市土路~長野県境	道路決壊	10/13 7:45~ 【孤立集落あり】	応急対応中
39	津川	(一)角島鹿瀬線	阿賀町角島	道路決壊	10/13 5:30~	詳細調査中
44	糸魚川	(一)上町屋釜沢糸魚川線	糸魚川市上野~御前山	路肩欠壊	10/13 11:00~	詳細調査中
47	上越	(一)飯山新井線	妙高市上平丸 ①30m、②40m	斜面崩壊	10/13 11:00~	応急対応中
48	上越	(主)上越飯山線	上越市板倉区上関田	土砂崩れ	10/13 11:30~	詳細調査中
50	上越	(一)後谷黒田上越妙高(停)線	上越市後谷	法面崩壊 路肩欠壊	10/13 13:00~	詳細調査中
53	上越	(一)中ノ俣下綱子線	上越市中ノ俣~下綱子	路肩欠壊	10/15 16:00~	詳細調査中

■事前通行規制(全面通行止め) 45路線 58箇所(全て解除済み)

(18日14時00分現在)

## 2. 孤立状況(県管理道路に関するもの) 合計 20箇所 (継続 1箇所)

【上越】(主) 飯山斑尾新井線 災害による規制 (上記 No35)

10/13 7:45 孤立発生: 10世帯 13人 (継続 7世帯 10人)

【土路】: 3世帯 3人 (孤立解消済み)

【樽本】: 7世帯 10人 (継続 7世帯 10人)

※災害により緊急車両等通行不可 (土路集落までは通行可)

### ○対応状況

#### 【土路】

- ・「土路集落から上越市側の欠壊部」の応急対策が完了
- ・16日17時30分に土路集落までの規制解除 (土路集落の孤立解消済み)

#### 【樽本】

- ・「土路集落から樽本集落まで」の規制解除に向けて、県道部分は20日完了を目指し、応急対策を実施中。その後、市道部分は妙高市が応急対策を実施する
- ・樽本集落の一時的な避難について、妙高市と検討しているが、住民はライフラインや食料など全く問題ないため、避難はしない意向
- ・住民の意向を踏まえ、妙高市が職員を現地に派遣し、住民生活のフォローを行っている
- ・孤立集落の安否確認は、妙高市が全戸に対して朝晩の1日2回実施
- ・急病人等がでた場合は、ヘリを出動させることで妙高市と調整済み
- ・15日20時に、道路が完全に欠壊した箇所の山側に仮設の階段及び通路を設置するなどの緊急的な対策を実施し、土路集落から樽本集落までの徒歩ルートを確保済み