

令和元年 10 月 23 日

台風第 19 号に関する対策本部

台風第 19 号による被害状況をお知らせします。  
(第 11 報・令和元年 10 月 23 日 16 時 30 分発表)

※下線部は前回からの変更箇所

台風第 19 号による被害状況についてお知らせします。

なお、市町村等から報告があったものを取りまとめているのですが、今後内容に変更が生じることがありますので御承知おき願います。

※各項目の問合せ先は 12, 13 ページに記載しています。

※今後は、被害状況に大きな変化があった場合や特異事項が生じた場合に報道発表を行う予定です。

## 1 災害救助法の適用

- ・対象市町村：糸魚川市、妙高市、上越市
- ・適用日：令和元年 10 月 12 日
- ・内容：市が実施した避難所の設置等の救助費用を県と国で負担

## 2 人的・建物被害の状況 (23 日 15 時 00 分現在)

( ) 内数値は浸水被害棟数

	人的被害(人)						住家被害(棟)					非住家被害 (半壊以上)(棟)		
	計	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	程度不明	計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
<b>県全体</b>	<b>5</b>			<b>2</b>	<b>3</b>		<b>335 (310)</b>	<b>3 (2)</b>	<b>5 (5)</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>280</b>		<b>8 (3)</b>
市町村別														
長岡市							143 (138)			5	11	127		2
柏崎市	1			1			2			2				
小千谷市							23 (22)			1		22		
妙高市							8 (6)			2		6		
魚沼市							3 (3)					3		
上越市	4			1	3		111 (97)	1		13	4	93		
阿賀町							33 (32)	2 (2)	5 (5)	1	5	20		3 (3)
津南町							12 (12)				3	9		1
粟島浦村														2

※住宅の被害認定調査など住民に対する支援は各市町村で対応中

※妙高市：調査の結果、住家一部破損 3 棟から 2 棟に変更しています。

### ○人的被害の状況

- ・上越市
  - 80 代 男性 転倒による顔面擦傷（軽傷）
  - 60 代 女性 転倒による頭部負傷（軽傷）
  - 70 代 男性 屋根から転落（右大腿部骨折）（重傷）
  - 40 代 男性 風で割れたガラスを補修中に指を負傷（軽傷）
- ・柏崎市
  - 50 代 男性 風で煽られ転倒し負傷（左膝蓋骨骨折）（重傷）

## ○その他の状況

<上記表以外の浸水被害の状況>

- ・長岡市 : 非住家 (床上浸水 56 棟、床下浸水 3 棟)
- ・上越市 : 非住家 (床上浸水 4 棟、床下浸水 2 棟、浸水 36 棟<sup>※</sup>)  
※床が無い車庫等の被害
- ・糸魚川市 : 非住家 (床下浸水 1 棟)、その他施設 (床下 1 棟)
- ・小千谷市 : 非住家 (床下浸水 6 棟)
- ・魚沼市 : 非住家 浸水 1 棟
- ・佐渡市 : 非住家 (床上浸水 1 棟)
- ・津南町 : 非住家 (床上浸水 4 棟、床下浸水 12 棟)
- ・阿賀町 : 非住家 (床上浸水 3 棟、床下浸水 39 棟)、体育施設 (浸水 3 棟)

## 3 避難の状況

※「3 避難の状況」は、県内の避難所が全て閉鎖されたことから、次報から被害報に掲載しません。

### (1) 避難勧告等の発令状況について (23日 15時 00分現在)

- ・台風第 19 号の影響により県内に発令されていた避難情報は、全て解除されました。  
※津南町：・16日 17時 00分に避難勧告 (警戒レベル 4) を解除

### (2) 避難所の状況について (23日 15時 00分現在)

- ・県内に開設されていた避難所は全て閉鎖されました。

## 4 県・市町村の対応状況について (23日 15時 00分現在)

### (1) 県の体制について

- ・新潟県 台風第 19 号に関する警戒本部 10月 11日 15時 00分 設置  
台風第 19 号に関する対策本部 10月 13日 10時 00分 移行

### (2) 市町村へリエゾン (県職員) 派遣状況について

- ・上越市、妙高市、糸魚川市、長岡市、小千谷市、燕市、弥彦村、阿賀町の各市町村に各管轄の地域振興局から職員を派遣 (いずれも帰還済)

### (3) 市町村の体制について

※本部を解散した市町村の本部設置時間等については、第 8 報 (17日 16時 45分発表) および第 10 報 (21日 16時 30分発表) をご確認ください。

- ・長岡市 災害警戒本部 10月 11日 14時 30分 設置  
災害対策本部 10月 13日 08時 08分 移行  
災害警戒本部 10月 14日 09時 00分 移行
- ・小千谷市 災害警戒本部 10月 12日 20時 00分 設置  
災害対策本部 10月 12日 22時 30分 移行
- ・妙高市 災害警戒本部 10月 11日 12時 00分 設置  
災害対策本部 10月 12日 17時 00分 移行
- ・上越市 災害警戒本部 10月 11日 14時 00分 設置  
災害対策本部 10月 12日 17時 05分 移行

	災害警戒本部	10月13日16時10分	移行
		<u>10月23日15時00分</u>	<u>解散</u>
・阿賀町	災害警戒本部	10月12日14時00分	設置
	災害対策本部	10月13日01時30分	移行

## 5 ライフラインの状況について

### (1) 電力（13日18時00分現在・東北電力（株））

- ・10月13日17時02分復旧済
- ・県内延べ停電戸数：25,455戸

今回の台風で、通信、ガス（北陸ガス）、水道について不通や供給停止となる被害は確認されていません。詳細は第6報（10月15日17時15分発表）を参照ください。

## 6 DMAT等について

※「6 DMAT等について」は、概ね対応を終了したことから、次報から被害報に掲載しません。

### (1) DMAT

#### 【10月14日】

- ・厚生労働省 DMAT 事務局からロジスティックチームの派遣要請  
新潟大学医歯学総合病院から5名を長野県庁に派遣
- ・DMAT 事務局から、本県、群馬県、山梨県に対し、長野県への DMAT 派遣要請  
村上総合病院、下越病院、長岡赤十字病院、県立中央病院の4病院が出動

#### 【10月15日】

- ・ロジスティックチームは、長野赤十字病院内 DMAT 活動拠点本部にて活動
- ・村上総合病院、下越病院、長岡赤十字病院及び県立中央病院 DMAT は、豊野病院（長野市）で患者搬送活動等に従事

※下越病院 DMAT は15日の活動終了後撤収

#### 【10月16日】

- ・ロジスティックチーム、長岡赤十字病院 DMAT は長野赤十字病院内 DMAT 活動拠点本部にて本部活動に従事（10/17 14時20分に本部活動を終了し、撤収）
- ・村上総合病院、県立中央病院 DMAT は豊野病院で搬送活動に従事（搬送業務は10/16中に終了し、撤収）

### (2) 救護班

#### 【10/16（水）】

- ・長岡赤十字病院救護班が福島県県中保健福祉事務所へ向け出発  
到着後、避難所での活動に従事（10/18中に終了し、撤収）

### (3) 十日町保健所における健康管理等支援

○津南町からの要請に基づき、県保健師計4名を派遣

〔被災集落の家庭訪問調査〕

- ・実施日：10月21日（月）、23日（水）  
※それぞれ1日2名ずつ県保健師を派遣
- ・対象世帯：約50世帯

7 公共土木施設の状況について（10月23日14時00分現在）

(1) 河川管理施設被害について（県地域機関毎）

津川	阿賀野川		<u>5</u> 箇所	護岸損壊等
長岡	栖吉川		1箇所	護岸損壊
小千谷	渋海川	他1河川	4箇所	護岸損壊等
<u>魚沼</u>	<u>佐梨川</u>		<u>3</u> 箇所	護岸損壊
十日町	信濃川	他 <u>9</u> 河川	<u>57</u> 箇所	護岸損壊等
南魚沼	魚野川		1箇所	堤防損壊（越水なし）・応急復旧中
	魚野川	他 <u>10</u> 河川	<u>21</u> 箇所	護岸損壊等
上越	矢代川		1箇所	堤防決壊・ <u>応急対策完了</u>
	矢代川	他 <u>20</u> 河川	<u>191</u> 箇所	護岸損壊等
上越東	保倉川	他 <u>5</u> 河川	<u>13</u> 箇所	護岸損壊等
糸魚川	能生川	他 <u>8</u> 河川	<u>21</u> 箇所	護岸損壊等
佐渡	真更川	他 <u>1</u> 河川	<u>3</u> 箇所	護岸損壊等

合計 321箇所

※魚野川、矢代川の堤防損壊・決壊箇所における応急工事の実施状況

- ・矢代川は14日（月）に仮堤防設置が完了済、20日（日）までに応急工事の全てが完了。
- ・魚野川は17日（木）に仮堤防設置（被災時の水位までの盛土）が完了済、25日（金）に応急工事の全てが完了の見込み。

※その他の被害箇所、詳細については調査中

(2) 海岸管理施設被害について

<u>佐渡</u>	<u>浦川地区海岸</u>	1箇所	護岸損壊等
合計		1箇所	

※その他の被害箇所、詳細については調査中

(3) 土砂災害発生状況について（土木部所管分）

災害	箇所数	人的・建物被害状況
地すべり	<u>18</u>	佐渡市小倉、妙高市長沢、妙高市平丸上越市牧区今清水、妙高市下平丸（5箇所）、十日町市塩ノ又（2箇所）、糸魚川市東塚、上越市安塚区真萩平、妙高市上小沢、糸魚川市高倉、上越市牧区宇津俣、上越市板倉区久々野、上越市大島区大島 ※人的被害無し ※佐渡市小倉は非住家2戸一部損壊、妙高市長沢は小屋に土砂が到達するも被害なし、
がけ崩れ	2	糸魚川市仙納（せんのう）、糸魚川市須川 ※人的・建物被害なし。 ※糸魚川市仙納、須川は人家に土砂が到達するも被害なし
土石流等	<u>7</u>	南魚沼市宮野下、上越市板倉区別所、妙高市籠町、妙高市西野谷新田、 <u>妙高市上小沢</u> 、 <u>上越市板倉区久々野</u> 、糸魚川市梶山

		※人的・建物被害なし。
計	<u>27</u>	

【対応状況(土木部)】

・地すべり：

佐渡市小倉 ビニールシート、仮水路設置完了、倒木撤去、大型土のう設置実施中

妙高市下平丸 ビニールシート設置、仮水路設置完了、伸縮計を設置し監視及び水抜きボーリング実施中

糸魚川市東塚 倒木撤去実施中

・がけ崩れ：

糸魚川市仙納 ビニールシート設置済み

※土木部以外が対応する土砂災害件数は、17箇所（地すべり 12箇所、がけ崩れ 1箇所、土石流等 4箇所）

(4) 砂防関係施設の被害状況について

施設	箇所数	県地域機関別内訳
地すべり防止施設	1	佐渡 1
急傾斜地崩壊防止施設	なし	
砂防施設	<u>9</u>	<u>南魚沼市1、妙高砂防6、糸魚川2</u>
計	<u>10</u>	

(5) 県管理道路の状況について

①道路施設被害箇所数（県地域機関毎）

津川 2箇所

十日町 6箇所

上越 75箇所

上越東 4箇所

糸魚川 4箇所

合計 91箇所

②全面通行止め 合計 79路線 111箇所（継続 8路線 9箇所）

うち災害による箇所 : 40路線 53箇所（継続 8路線 9箇所）

うち事前通行規制箇所 : 45路線 58箇所（全て解除済み）

■県管理道路の被災状況（全面通行止め）40路線 53箇所（継続 8路線 9箇所）

No	地域	路線名	区間名	理由	規制状況	対応状況
19	十日町	(主)小千谷十日町津南線	津南町上郷寺石(足滝スノーシェッド)	舗装流出	10/13 3:00~	詳細調査中
20	上越	(一)飯山新井線	妙高市下平丸	法面崩壊	10/12 18:00~	応急対応中

32	十日町	(一) 結東上郷 宮野原線	津南町上郷宮 野原	土砂流出	10/13 7:30~	詳細調査中
35	上越	(主) 飯山斑尾新 井線	妙高市土路~ 長野県境	道路決壊	10/13 7:45~ ※10/22 16:00に 全ての孤立解消済み	応急復旧中 緊急車両通 行可能
39	津川	(一) 角島鹿瀬線	阿賀町角島	道路決壊	10/13 5:30~	詳細調査中
44	糸魚川	(一) 上町屋釜沢 糸魚川線	糸魚川市上野 ~御前山	路肩欠壊	10/13 11:00~	詳細調査中
47	上越	(一) 飯山新井線	妙高市上平丸 ①30m、②40m	斜面崩壊	10/13 11:00~	応急対応中
48	上越	(主) 上越飯山線	上越市板倉区 上関田	土砂崩れ	10/13 11:30~	詳細調査中
53	上越	(一) 中ノ俣下綱 子線	上越市中ノ俣 ~下綱子	路肩欠壊	10/15 16:00~	詳細調査中

■事前通行規制（全面通行止め） 45路線 58箇所（全て解除済み）

③孤立状況（県管理道路に関するもの）合計 20箇所（全て解消済み）

【上越】（主）飯山斑尾新井線 災害による規制（上記No35）

10/13 7:45 孤立発生：10世帯13人（孤立解消済み）

【土路】：3世帯3人（孤立解消済み）

【樽本】：7世帯10人（孤立解消済み）

※緊急車両等通行可（地元関係車両は8時~17時の日中通行可）

○対応状況

【土路】

- ・「土路集落から上越市側の欠壊部」の応急対策が完了
- ・16日17時30分に土路集落までの規制解除（土路集落の孤立解消済み）

【樽本】

- ・「土路集落から樽本集落につながる市道交差点まで」の県道部分は応急復旧が完了し、20日17時30分に緊急車両通行可能とした
- ・「樽本集落内を通過する市道部」の応急復旧が完了したことから、22日16時00分に緊急車両通行可能となった
- ・樽本集落までの県道及び市道は22日16時00分から地元関係車両のみ8時~17時の日中通行可（樽本集落の孤立解消済み）
- ・県道部分については、引き続き復旧作業を行い、早期の全面通行止め解除を目指す

## 8 農地関係の状況について（10月23日15時00分現在）

### ○地すべり 9箇所

所在地	区域名	規模	被害・対策状況
糸魚川市能生	堂沢	幅 30m 長さ 50m	地すべり 人命への影響なし 応急対策に着手
上越市名立区	東蒲生田	幅 100m 長さ 150m	斜面崩落 人命への影響なし 応急対策済み
糸魚川市坪野	テング沢	幅 20m 長さ 10m	斜面崩落 人命への影響なし 応急対策に着手
十日町市真田	鉢	幅 30m 長さ 300m	斜面崩落 人命への影響なし 応急対策不要
上越市牧区	荒井	幅 20m 長さ 30m	法面崩壊 人命への影響なし 対策に着手
妙高市中栗	アテラ田	幅 30m 長さ 50m	斜面崩落し河川に流入 河川管理者が土砂撤去済み
十日町市越ヶ沢	越ヶ沢	幅 40m 長さ 80m	斜面崩落 人命への影響なし 応急対策済み
上越市牧区切光	芋ノ坪	幅 40m 長さ 40m	斜面崩落 人命への影響なし 応急対策に着手
<u>上越市牧区高尾</u>	<u>棚広</u>	<u>幅 40m</u> <u>長さ 40m</u>	<u>地すべり</u> 人命への影響なし <u>応急対策検討中</u>

### ○農業集落排水施設（污水处理施設）2箇所

- ・阿賀町石間地内のマンホールポンプが水没したが、異常なし。
- ・阿賀町岩谷地内のマンホールポンプ制御盤が浸水故障停止したが、現在仮復旧済。

### ○農地・農業用施設 1,447箇所 上越市、妙高市、糸魚川市他8市3町

- ・農地 624か所（畦畔崩落、土砂流入等）
- ・農業用施設 823か所（用水路・排水路閉塞、農道法面崩落）

### ○防災重点ため池の確認状況

- ・上越市 185/185 確認済み 特に問題なし
- ・妙高市 8/8 確認済み 特に問題なし
- ・糸魚川市 25/25 確認済み 特に問題なし

## 9 農林水産関係の状況について（10月23日15時00分現在）

### （1）農業施設被害

市町村名	被害数(棟)	内 容
新潟市	130	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷等（128棟）、糞尿処理脱水格納庫の損傷（1棟）、鶏舎の損傷（1棟）
長岡市	1	牛舎の一部損傷（1棟）
柏崎市	1	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（1棟）
加茂市	3	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（3棟）
燕市	7	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（6棟）、堆肥舎の一部損傷（1棟）
糸魚川市	1	育苗・栽培施設（パイプハウス）の損傷（1棟）
妙高市	1	雨よけビニールの破損（1件）
五泉市	1	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（1棟）
上越市	5	育苗・栽培施設（パイプハウス）の損傷（4棟）、牛舎の一部損傷（1棟）
阿賀野市	7	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（7棟）
佐渡市	14	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷等（14棟）
出雲崎町	1	堆肥舎の一部損傷（1棟）
刈羽村	1	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（1棟）
合 計	173	

### （2）農作物被害

市町村名	被害面積(ha)	内 容
新潟市	168.5	一部損傷・浸冠水（ねぎ4.2ha、大豆12.4ha、キャベツ0.6ha、ながいも0.3ha、さといも1.6ha、かぶ0.8ha、ごぼう0.3ha、かき24.0ha、いちじく7.0ha）、落果（日本なし82.1ha、西洋なし35.2ha）
長岡市	64.8	冠水（大豆32.6ha、そば0.5ha、ねぎ2.1ha、さといも6.4ha、ブロッコリー0.3ha、だいこん0.1ha、体菜0.1ha、キャベツ1.0ha、かんしょ0.1ha、ごぼう0.2ha、その他野菜3.9ha、牧草17.1ha）、落果（日本なし0.4ha）
三条市	0.3	落果（日本なし0.1ha、西洋なし0.2ha）
柏崎市	7.0	一部損傷（かき7.0ha）
小千谷市	17.7	冠水（大豆1.5ha、そば15.0ha、カリフラワー1.0ha、さといも0.2ha）
加茂市	55.8	落果（日本なし30.3ha、西洋なし25.5ha）
十日町市	2.1	冠水（そば2.0ha）、土砂流入（水稻0.1）
見附市	0.3	落果（西洋なし0.3ha）
燕市	4.2	冠水（大豆4.2ha）
糸魚川市	0.1	一部損傷（なす0.0ha）、土砂流入（大豆0.1ha）
妙高市	0.1	倒伏（トマト0.1ha）



五泉市	12.4	冠水（さといも12.0ha、ポタン0.4ha）
上越市	11.0	冠水（大豆9.6ha、トマト・きゅうり0.4ha）、土砂流入等（大豆0.4ha）、落果（西洋なし0.6ha）
阿賀野市	10.7	浸水（大豆2.8ha、牧草7.9ha）
佐渡市	122.1	一部損傷等（ねぎ0.3ha、キャベツ・ブロッコリー0.1ha、アスパラガス0.0ha、かき98.6ha、いちじく0.2ha、）、落果（西洋なし5.1ha、りんご17.8ha）
南魚沼市	8.0	倒伏（そば8.0ha）
聖籠町	7.1	落果（日本なし6.1ha、西洋なし1.0ha）
阿賀町	4.9	冠水（水稻0.6ha、じねんじょ0.0ha、その他野菜4.3ha）
湯沢町	2.0	倒伏（そば2.0ha）
合計	499.1	

### （３）家畜・養蚕被害

市町村名	被害頭羽数（頭・羽）	内容
新潟市	645	廃鶏（採卵鶏645羽）
合計	645	

### （４）共同利用施設被害

市町村名	被害数（棟）	内容
新潟市	2	集出荷、選果場の屋根・シャッター等の破損（2棟）
長岡市	3	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（1棟）、資材・農業倉庫の屋根の破損（2棟）
新発田市	2	パイプハウス（資材格納庫）のビニールの損傷（1棟）、堆肥生産施設の屋根の一部破損（1棟）
妙高市	1	資材倉庫の屋根の破損（1棟）
上越市	1	カントリーエレベーターの窓ガラスの破損（1棟）
阿賀野市	1	資材倉庫の屋根の破損（1棟）
佐渡市	1	資材倉庫の屋根の破損（1棟）
合計	11	

### （５）林地被害

市町村名	被害数（箇所）	内容
小千谷市	1	地すべり（1箇所）
十日町市	5	山腹崩壊（5箇所）
南魚沼市	1	山腹崩壊（1箇所）
上越市	5	山腹崩壊（2箇所）、土石流（1箇所）、地すべり（2箇所）
妙高市	1	土石流（1箇所）
糸魚川市	8	山腹崩壊（7箇所（大洞集落開発センターの一部損傷含む））、土石流（1箇所）
佐渡市	1	土石流（1箇所）

湯沢町	1	山腹崩壊（1箇所）
合 計	23	

### （6）林道被害

市町村名	被害数（路線）	内 容
柏崎市	1	法面崩壊（1路線1箇所）
十日町市	8	法面崩壊・路肩決壊等（8路線15箇所）
糸魚川市	22	法面崩壊・路肩決壊等（22路線25箇所）
妙高市	5	路体崩壊・土砂堆積（5路線12箇所）
上越市	39	法面崩壊・路肩決壊等（39路線104箇所）
佐渡市	14	法面崩壊・路体崩壊等（14路線19箇所）
魚沼市	1	路肩決壊（1路線1箇所）
南魚沼市	5	路肩決壊・路面洗堀（5路線9箇所）
阿賀町	2	路肩決壊・路面洗堀（2路線2箇所）
津南町	1	路肩決壊（1路線1箇所）
合 計	98	

### （7）林業施設被害

市町村名	被害数（棟）	内 容
新潟市	1	きのこ生産施設の一部損傷（1棟）
合 計	1	

### （8）水産業関係共同利用施設被害

市町村名	被害数（棟）	内 容
新潟市	1	漁具倉庫の浸水（1棟）
合 計	1	

### （9）漁船被害

市町村名	被害数（隻）	内 容
新潟市	14	一部損傷（12隻）、水没（2隻）
佐渡市	1	一部損傷（1隻）
合 計	15	

### （10）漁具被害

市町村名	被害数（件）	内 容
新潟市	1	サケ定置網の破損（1統）
加茂市	1	鮭採捕漁具の破損（1件）
佐渡市	1	小型定置網の破損（1統）
魚沼市	5	鮭採捕漁具等の破損（5件）
合 計	8	

### (11) 増養殖施設被害

市町村名	被害数（件）	内 容
上越市	1	孵化場の浸水（1箇所）
佐渡市	49	カキ養殖イカダの破損（49台）
魚沼市	1	アユ簡易ふ化施設の流出（1箇所）
阿賀町	調査中	孵化場の水没（調査中）
湯沢町	1	ニジマス養殖施設への土砂流入・堆積（1箇所）
合 計	52	

### (12) 増養殖物被害

市町村名	被害数（尾）	内 容
阿賀町	270	サクラマスの流出（20尾）、ヤマメの流出（250尾）
湯沢町	6,000	イワナ・ヤマメの流出（6,000尾）
合 計	6,270	

### (13) その他の水産物被害

市町村名	被害数（棟）	内 容
上越市	1	鮭採捕施設（小屋）の浸水（1棟）
合 計	1	

### (14) 漁港被害

市町村名	被害数（箇所）	内 容
新潟市	1	係留施設（浮標）の破損（1基）（新川漁港）
合 計	1	

### (15) 県施設被害（農林水産部所管）

市町村名	被害数（件）	内 容
新潟市	12	堆肥舎等の一部損傷等（5棟）、 雨樋の破損（2棟）、電話線の切断（1棟）、 一部損傷（ねぎ等0.1ha） 落果（日本なし0.2ha、西洋なし0.0ha、キウイフルーツ0.0ha） 《農業大学校》
長岡市	1	育苗・栽培施設（パイプハウス）のビニールの損傷（1棟） 《中山間地農業技術センター》
佐渡市	2	一部損傷等（かき1.5ha） 《佐渡農業技術センター》 庁舎のガラスの一部の破損 《佐渡地域振興局農林水産振興部（水産庁舎）》
聖籠町	2	育苗・栽培施設（パイプハウス）の一部損傷（1棟） 落果（西洋なし0.2ha） 《園芸研究センター》
合 計	17	

## (16) その他被害（食品・流通関係）

市町村名	被害数（件）	内 容
長岡市	1	食肉センターの一部損傷（1棟）
上越市	1	地方卸売市場の一部浸水等（調査中）
合 計	2	

## (17) その他被害（林業関係）

市町村名	被害数（件）	内 容
柏崎市	2	林業専用道の法面崩壊、路肩決壊（2箇所）
合 計	2	

## 10 県有施設の被害について

※「10 県有施設の被害について」は、被害状況に大きな変動がないことから、次報から被害報に掲載しません。

### (1) 体育施設

- ・施設名：新潟県立津川漕艇場
- ・被災状況：上流側浮棧橋の全壊、下流側浮棧橋の損傷  
県立艇庫の浸水（約130cm）  
シャッターの破損、競技艇の損傷・流失、モーターボート1台の流失、  
電気設備の故障

### お問い合わせ先

#### 1 災害救助法の適用、2 人的被害・建物被害の状況、3 避難の状況、

#### 4 県・市町村の対応状況、5 ライフラインの状況について

防災局危機対策課 課長補佐 渡辺 電話（直通）025-282-1631（内線）6431

#### 6 (1) DMAT、(2) 救護班

福祉保健部医務薬事課 課長補佐 北村 電話（直通）025-280-5782（内線）2541

#### 6 (3) 十日町保健所における健康管理等支援

福祉保健部医師・看護職員確保対策課 課長補佐 木宮 電話 025-280-5973（内線）2624

#### 7 (1) 河川管理施設被害について、(2) 海岸管理施設被害について

土木部河川管理課 参事（課長補佐）新保 電話（直通）025-280-5849（内線）3261

#### 7 (3) 土砂災害発生状況について、(4) 砂防関係施設の被害状況について

土木部砂防課 参事（課長補佐）高野 電話（直通）025-280-5853（内線）3362

#### 7 (5) 県管理道路の状況について

土木部道路管理課 参事（課長補佐）水上 電話（直通）025-280-5844（内線）3221

## 8 農地関係の状況について

農地部農地管理課 参事（課長補佐） 高橋 電話（直通）025-280-5824（内線）3089

### 9（1）農業施設被害、（2）農作物被害

農林水産部経営普及課 課長補佐 藤田 電話（直通）025-280-5813（内線）3071

### 9（3）家畜・養蚕被害

農林水産部畜産課 課長補佐 太田 電話（直通）025-280-5815（内線）2961

### 9（4）共同利用施設被害

農林水産部農業総務課 団体指導検査室長 佐藤 電話（直通）025-280-5801（内線）2879

### 9（5）林地被害

農林水産部治山課 課長補佐 斎藤 電話（直通）025-280-5822（内線）3042

### 9（6）林道被害、（7）林業施設被害、（17）その他被害（林業関係）

農林水産部林政課 課長補佐 篠田 電話（直通）025-280-5819（内線）3012

### 9（8）水産業関係共同利用施設被害、（9）漁船被害、（10）漁具被害、（11）増養殖施設、（12）増養殖物被害、（13）その他の水産物被害

農林水産部水産課 課長補佐 河村 電話（直通）025-280-5977（内線）2979

### 9（14）漁港被害

農林水産部漁港課 課長補佐 茂野 電話（直通）025-280-5817（内線）3006

### 9（15）県施設被害（農林水産部所管）

農林水産部農業総務課 参事（課長補佐） 永澤 電話（直通）025-280-5800（内線）2899

### 9（16）その他被害（食品・流通関係）

農林水産部食品・流通課 課長補佐 阿部 電話（直通）025-280-5930（内線）2947

## 10（1）体育施設被害

県民生活・環境部スポーツ課 課長補佐 長谷川 電話（直通）025-280-5950（内線）2381